

*El Bisbat repararà la part superior de l'edifici, que es troba en molt mal estat*

## El mal temps fa caure una pedra del campanar de l'església de Caldes

**PILI TURON**  
Caldes de Malavella

Pocs dies abans de les festes de Nadal, una de les pedres del campanar de l'església de Caldes de Malavella es va desprendre a causa del mal temps dels darrers dies. Tot i que no es van produir ferits, l'accident ha servit per evidenciar el mal estat en què es troba la part alta del campanar i el perill que això suposa. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Caldes de Malavella ha decidit solucionar el problema al més aviat possible.

Existeixen diversos factors que expliquen la situació actual del campanar. A banda dels problemes que hi va haver durant la seva construcció el segle XVII —principalment econòmics—, n'hi ha d'altres d'externs, el més important dels quals ha estat el pas del temps. Al pas dels anys s'hi han afegit també el creixement de la vegetació entre les pedres i l'acció dels coloms. Aquests animals, quan fan els seus nius, roseguen el morter que uneix les pedres i provoca que quedin soltes i ballin, amb el perill que suposa un fet com aquest.

El Bisbat de Girona, després de realitzar un estudi tècnic, ha donat el seu vistiplau perquè es

prenguin les mesures que es considerin més adients. L'estudi s'ha retardat més del previst inicialment perquè la part més alta del campanar estava tapiada.

Segons Emili Bohigas, mossèn de la parròquia de Sant Esteve de Caldes de Malavella, dissabte vinent s'hi podrà accedir i es podrà finalitzar l'elaboració d'un pla d'actuació específic. El mossèn explica que «dilluns passat es va fer un petit forat que va permetre comprovar el pèssim estat en què es troba la zona del campanar. Dilluns ja vam poder treure algunes de les pedres que estaven soltes».

### Obres de consolidació

L'objectiu de les obres és la consolidació de l'estructura interna de la part interior del campanar. La part exterior no caldrà reparar-la perquè es troba en bon estat, i no s'hi faran modificacions. Per tal de reduir el cost de les obres, s'ha optat per utilitzar una grua en comptes d'una bastida.

El finançament de les obres anirà a càrrec de la mateixa parròquia. L'Ajuntament de Caldes de Malavella, per la seva banda, ja ha manifestat el seu interès pel problema i s'ha compromès a facilitar-los la feina.



QUIM ROSER

Les tanques que s'han instal·lat sota el campanar per evitar més accidents.

### Un campanar que tenia problemes de pressupost ara fa tres-cents anys

P.T.  
Caldes de Malavella.- El mal estat del campanar de l'església de Caldes de Malavella es deu, a part de l'acció del temps i de la natura, als problemes que va patir durant la seva construcció ara fa tres-cents anys.

Els orígens de l'església de Caldes tenen les seves primeres referències a les cròniques del segle XI, tot i que de la construcció romànica només es queden actualment les àbsides i l'estructura que sosté els arcs torals.

La construcció del campanar que hi ha avui a Sant Esteve de Caldes no es va realitzar fins al segle XVII. Les obres es van veure afectades per una sèrie de problemes econòmics, i aquest fet va provocar que s'utilitzessin diversos materials i mètodes durant la construcció.

El president de l'Associació dels Amics de l'Art, Sergi Mir, manté que aquesta diferència en els materials emprats, així com la variació en les tècniques, han portat a «una manca d'homogeneïtat en la construcció que ha repercutit en l'estructura del campanar».

Per altra banda, l'escassetat de recursos també explica el fet que el campanar estigui inacabat. La seva estructura quadrada i l'època en què es va construir fan pensar que la coberta havia de tenir forma de punxa similar a l'església de Camp-llong o la de Riudarenes.