

Entrada i palmera noves a l'Ajuntament de Begur

L'extracció de la soca del vell exemplar s'ha aprofitat per refer l'accés a l'edifici



La nova palmera i els esglaons de l'entrada del consistori Foto: EL PUNT AVUI.

L'Ajuntament de Begur ha hagut d'arrencar la soca de la gran palmera que presidia l'entrada principal a l'edifici, víctima de l'escarabat morrut. Com que la profunditat de les arrels imposava aixecar bona part del paviment, l'actuació s'ha aprofitat per reformar l'accés al consistori, amb un replanteig de les escales i la construcció d'una rampa per a persones amb mobilitat reduïda amb amplada i pendents adaptats a la normativa.

El nou paviment s'ha revestit amb marbre travertí, prou rugós per minimitzar el risc de relliscades. Quant a la palmera nova, han triat un exemplar de l'espècie *Butia Capitata*, originària de l'Argentina, Brasil i Uruguai. Pot fer fins a 6 metres d'alt i és de creixement lent, amb fulles pinnades i tronc gruixut. L'àrea de Medi Ambient del poble s'ha decantat per aquesta espècie perquè els experts asseguren que no atreu els atacs de l'escarabat morrut.

Publicat a:

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/10-administracions/789290-entrada-i-palmera-noves-a-lajuntament-de-begur.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss