

S'ensorra part d'un edifici que s'està enderrocant a Blanes

Avui s'ha tornat a reprendre l'obra després de l'ensurt que no va causar víctimes



Un edifici en procés d'enderroc s'ensorra parcialment a Blanes

E.B. | BLANES

Ensurt la passada nit a Blanes. Un edifici en procés d'enderroc es va ensorrar parcialment a la seva part interior. L'enfonsament sortosament no va causar víctimes ja que tampoc hi viu ningú perquè s'està tirant a terra per fer-hi una nova construcció.

L'edifici es troba al Passeig de Dintre, al centre de la vila i la Policia Local de Blanes pels volts d'un quart d'onze de la nit, va rebre l'avís que s'havia sentit un fort soroll i es van activar els serveis d'emergències.

L'edifici fa mesos que està deshabitat perquè s'està enderrocant parcialment per fer-hi una nova construcció. Aquesta circumstància, així com que l'enfonsament es va produir a l'interior de l'estructura, van fer que no s'haguessin de lamentar víctimes.

En l'emergència van intervenir tres dotacions de la Policia Local de Blanes, Protecció Civil, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM .

Avui al matí les tasques d'enderroc s'han reprès amb tota normalitat, després de l'ensurt de la passada nit.

Façana protegida

L'ensorrament es va produir al cedir el sostre de la primera planta, caient la runa acumulada de les dues plantes sobre la planta baixa on fins fa poc hi havia hagut una botiga. Aquesta part de l'edifici que dóna al Passeig de Dintre és on s'estan acabant de fer les tasques d'enderroc, ja que l'altra costat, la que dóna la Passeig de Mar, ja està buida.

Es dóna la circumstància que l'edifici està inclòs al Catàleg de Béns a Protegir del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-Artístic de Blanes, que determina que la façana que dóna al Passeig de Dintre s'ha de protegir i no es pot enderrocar. Segons informa l'Ajuntament, la façana està considerada com un bé d'interès pel valor que té dins el seu teixit urbà i, per tant, s'ha de protegir.

Segons la direcció facultativa de l'obra el sostre va cedir perquè, al no poder fer el buidatge de la runa acumulada al seu interior de cop, la planta no va poder suportar el pes. Això va provocar que cedís i caigués sobre el pis de sota i, al seu temps, arrossegés la runa acumulada que es va precipitar a la planta baixa.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/09/29/sensorra-part-dun-edifici-que/806741.html?utm_source=rss