

# La contenció del Clot de Melianta inclou un passeig

## Han completat la reparació del vessant nord del paratge i ara s'afrontarà l'esllavissada del sud

La reparació del vessant nord del Clot de Melianta, que s'havia esllavissat, ha fet canviar radicalment l'aspecte del paratge: d'un espai boscos s'ha passat a unes feixes de pedres per contenir el pendent, entre les quals hi ha un passeig que serveix de mirador. Les obres han costat uns 150.000 euros, aportats per l'Ajuntament de Fontcoberta amb l'ajuda de l'ACA i el Departament de Governació.

La qüestió estètica, però, en aquest cas era secundària, ja que l'objectiu era frenar el deteriorament d'aquesta part del paratge, que ja afectava la vorera del carrer Campolier, situat a sobre del Clot. També es corria el risc de fer malbé el col·lector que hi ha soterrat en aquell carrer.

### La part de migdia

L'esllavissada es va detectar el 2016. Mesos més tard, arran d'un episodi de pluges fortes, es van produir esllavissades a l'altra riba de la riera del Clot. En aquesta banda, però, no hi ha habitatges a la vora i per això la reparació es va deixar per a una fase següent que ara s'està acabant de planificar. De moment, s'ha barrat el pas al camí que hi ha en aquesta zona i que mena a la font situada a la part baixa.

La intervenció consistirà –han explicat des de l'Ajuntament– a reposar-hi la terra que s'ha desplaçat i contenir-la principalment a còpia de plantes i arbustos. Quant al camí, se'n farà un de nou.

Publicat a:

-El Punt Avui. Girona 18-09-2019, Pàgina 35

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/1666598-la-contencio-del-clot-de-melianta-inclou-un-passeig.html>