

EDICIÓ D'OSONA I EL RIPOLLÈS



Campdevàdol té tres esglésies amb greus problemes de deteriorament

20-02-2013 | 20:32

Ruth Espuny Sant Cristòfol Vell, Sant Quintí de Puig-rodon i l'església parroquial preocupen l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Campdevàdol es va reunir amb el Bisbat de Vic per mostrar la seva preocupació per l'estat de tres esglésies del poble. La que més preocupa és la de Sant Quintí de Puig-rodon, perquè amenaça esfondrament. Les altres dues, Sant Cristòfol Vell i l'església parroquial, no estan tan malament però també tenen problemes de teulat i d'estructura. Per la seva banda, el bisbe de Vic, Romà Casanova, es va comprometre a prioritzar alguna actuació.

Manso explica que ara mateix els esforços se centren a salvar l'església de Sant Quintí, que és romànica, "perquè amenaça ruïna". Ell mateix reconeix que és un dels temples menys coneguts "però arquitectònicament és important". Actualment, l'església tenia una rectoria adossada "que ja ha caigut" i ara es vol evitar que s'esfondri el teulat, "que està molt malament", i salvar les pintures que hi ha a dins. Manso diu que la setmana que ve l'arquitecte del Bisbat farà una visita a l'església per constatar el seu mal estat. Les altres dues esglésies que preocupen no estan tan malament, explica Manso. La de Sant Cristòfol Vell (al costat del cementiri) "no amenaça ruïna" però sí que té molts desperfectes i necessita una actuació. Pel que fa a l'església parroquial, Manso diu que "a petició dels veïns" s'ha fet un informe tècnic per mirar l'estat de la teulada, "que ha demostrat que està molt delicada".

Sant Quintí

L'església, ubicada a la serra de Sant Marc, és un edifici romànic del segle XII i forma un conjunt juntament amb la rectoria, unes capelles laterals i un alt campanar que s'acaba amb una teulada de doble vessant. La part més externa de l'església fou construïda als segles XVII i XVIII. El temple també conserva un absis romànic d'important valor arquitectònic.

Sant Cristòfol Vell

Està ubicada al costat del cementiri municipal. Es va construir a finals del segle XVII i consta d'una nau rectangular i capelles laterals, un petit campanar de base quadrada i rectoria adossada, i a sota la rectoria hi ha un pas obert que es va fer per conservar l'antic camí ramader. S'hi va fer missa fins al 1885, any en què es beneí l'església parroquial actual.

Església parroquial

L'església de Sant Cristòfol és on actualment s'hi fan totes les misses i cerimònies. Es va inaugurar el 25 de juliol de 1890 i l'any 1909 es va construir el campanar. Defectes de construcció i els bombardejos del 1939 van fer que el 1944 s'ensorrís i caigués damunt la rectoria i una part de l'església. L'any 1944 l'arquitecte Josep M. Pericas la va reconstruir.