

# Enderroquen part de la façana de la casa esfondrada

També s'han fet obres de reforçament

**DdeG**, la Bisbal d'Empordà. L'edifici del carrer Canonja de la Bisbal que va esfondrar-se el passat 20 de desembre i va atrapar mortalment el propietari, Jaume Gibert de 55 anys, ha estat reforçat per evitar que la part de l'estructura que queda dempeus pateixi noves tremolors. Aquesta és una de les tasques que s'han realitzat els darrers dies per assegurar que no es tornin a produir més desprendiments. D'aquesta manera, la paret que encara quedava en peu després de l'accident, també s'ha començat a enderrocar.

Així les coses els peus del que resta de l'edifici han estat reforçats amb formigó per assegurar una base sòlida de la part de façana que no va caure el passat dia 20.

■ **Actualment només queda la planta baixa d'una de les façanes de la casa**

Tot i així, el dia en que es van produir els fets quedava encara una façana completament dempeu amb la planta baixa i el primer pis. Aquest cap de setmana ja s'havia tret la part del primer pis i només quedava la paret de la planta baixa, tal i com es pot veure en la fotografia.

## Visita d'obres

En el moment dels fets l'edifici estava en obres i, a banda de l'home que va resultar mort mentre estava inspeccionant els treballs, hi havia un grup de paletes que van poder escapar miraculosament quan les parets s'ensorraven. Una dona que passava per la zona també es va poder salvar, ja que just quan entrava en un comerç situat al davant de la casa esfondrada, es va produir l'accident.

Aquesta casa, situada al centre de la capital baixempordanesa, havia de conservar les dues parets de façana, tal i com marca la normativa municipal i per seguir amb la línia d'edificis antics d'aquesta zona de la Bisbal. Per això, l'edifici s'havia



DdeG

**PARET MIG ENDERROCADA.** La setmana passada es van fer treballs de seguretat a la zona afectada.



DdeG

**EN PEUS.** Una part de l'antic habitatge encara està en peus.

buidat per dins per a construir els nous habitatges i només s'havien conservat les dues parets. Una d'elles no va aguantar i es va despendre en el moment que el propietari estava fent una visita d'obres. Segons va confirmar l'Ajuntament, els murs estaven només assegurats per la base i no s'havia construït cap bastida que aguantés les façanes. De fet, en aquests tipus de treballs es poden utilitzar els dos sistemes per evitar un esfondrament com el que es va produir el 20 de desembre passat.