

SUCESSOS

# La paret esfondrada a la Bisbal només estava reforçada per la part de baix

És un dels sistemes per subjectar les façanes quan es buida l'immoble per dins

C.T.B., la Bisbal d'Empordà  
L'edifici del carrer la Canonja que dimecres passat es va esfondrar i va provocar una víctima mortal havia de tenir les parets de la façana reforçades únicament per la part de baix, és a dir, la que toca el terra. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais, va explicar ahir que l'obra tenia tots els permisos municipals i espera que es realitzi una investigació per descobrir què va provocar que part de la façana del número 16 caigués i posés fi a la vida del veí de Calonge Jaume Gibert, de 55 anys, propietari de l'edifici enderrocat i promotor de l'obra. Segons el batlle bisbalenc, el projecte per l'antic edifici és construir locals comercials als baixos i habitatges en els pisos superiors. Mentre, ahir els dos carrers en què donen les façanes de l'edifici estaven tallats i també part d'un aparcament.

Lluís Sais va comentar que els treballs s'havien iniciat fa un mes i mig. L'obra tenia la llicència d'obra municipal correcta, així com tota la resta de documentació requerida pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament baixempordanès. Els treballs durant aquests dies havien consistit en buidar l'interior de l'habitatge i que, en principi, és l'únic que es podia tocar ja que la normativa municipal estableix que les façanes dels edificis del nucli antic s'han de conservar per no trencar amb la imatge general del centre de la vila bisbalenca.

El cas és que, amb el buidatge de l'interior, dues de les quatre parets de l'immoble –amb uns 80 anys d'història– quedaven exemptes, sense cap contacte amb altres suports, cosa que obligava a prendre mesures per evitar que s'esfondrés. Així, i com era visible, les parets no estaven apuntalades amb una bastida exterior, com succeeix



MARC MARTÍ

**INTACTE.** Les runes de l'interior de l'edifici segueixen igual, mentre la policia vigila que ningú s'hi acosti.



MARC MARTÍ

**INVESTIGACIÓ.** L'alcalde espera que s'aclareixin les causes de l'incident.

amb altres casos, sinó que estaven reforçades per la base. «No necessàriament s'han d'apuntalar els edificis, sinó que a vega-

des es reforcen les parets per la base», va explicar l'alcalde.

Però, com van demostrar els fets, aquest reforç no va ser su-

ficient i pocs minuts abans de les sis de la tarda la paret més llarga va esondrar-se provocant la mort instantànea del propietari en quedar sepultat per la runa.

Sais va dir ahir que espera que s'obri una investigació per tal que surti a la llum què va fallar i provocar l'ensorrament mortal. Per això, el batlle va comentar que no s'havia tocat res de l'enrunament. L'única actuació que s'havia fet va ser poques hores després de l'incident, quan es va reforçar la paret mitjanera per permetre als veïns desallotjats tornar a casa, sobre les vuit del vespre. El batlle també va aclarir que no correspon a l'Ajuntament realitzar aquesta investigació «però sí que l'obra garanteixi les condicions de seguretat».