

LA BISBAL

El campanar del convent està escapçat a l'espera que comencin a reconstruir-lo

S'han anat **retirant les peces que havien quedat malmeses** per poder-lo refer

DdeG, la Bisbal d'Empordà.

Després d'haver estat malmès per un llamp, el campanar del convent de la Bisbal ha vist com la seva fisonomia canviava completament, de manera que ara apareix totalment escapçat, a l'espera de ser reconstruït. De moment, ja s'ha retirat la campana i els dos pilastres que no va fer caure el llamp ja pràcticament han desaparegut.

El recinte del convent dels franciscans de la Bisbal encara ha mantingut, durant aquesta setmana, les cintes de plàstic dels Bombers, malgrat que ja es pot entrar al jardí. Durant els primers dies després del succés, ni tan sols s'hi podia accedir.

Desmuntar per construir

Però el canvi més significatiu l'ha experimentat el campanar. El llamp que hi va caure a sobre va provocar el despreniment de part de les seves peces, i ara cal desmuntar la resta per tal de poder començar la reconstrucció. A més del campanar, també van quedar malmeses algunes zones de la teulada, on també serà necessària una reparació.

El campanar va quedar tan deteriorat que, per reconstruir-lo, primer s'han hagut de retirar



ANIOL RESCLOSA

CAMPANAR ESCAPÇAT. Una imatge del convent dels franciscans, aquesta setmana.

pràcticament totes les peces que en formaven part, de manera que ha quedat escapçat. Aquests dies encara s'hi ha pogut veure la bastida usada pels

treballadors que, l'endemà del succés, ja van començar a treballar per a retirar les peces danysades.

El campanar no va ser l'únic

element del convent que es va veure afectat pel llamp, sinó que una habitació va quedar cremada i la instal·lació elèctrica també es va veure afectada.