

Una avaria al clavegueram provoca l'abocament d'aigües residuals al mar

Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Platja d'Aro treballen des d'ahir per arreglar la situació



La canalització per on sortien les aigües residuals.

ROBERT VAN EECKHOUT

Alguns testimonis van alertar la setmana passada a la Policia Local de Castell-Platja d'Aro d'un abocament d'aigües residuals al mar a la zona de l'urbanització de S'Agaró Vell, concretament a la zona que queda sota la glorieta del camí de ronda entre cala Pedrosa i Sa Conca.

Tot i que aquest vessament només va durar mitja hora i no va tenir cap afectació greu a l'aigua del mar ni pels banyistes, els serveis tècnics de l'Ajuntament es van posar ahir a treballar per trobar-ne la causa i arreglar-la abans que es produeixin nous abocaments.

Segons el regidor de sostenibilitat i serveis adjunt a l'alcadia, Antoni Botellé, la causa es trobaria en una avaria a la canalització del clavegueram. Botellé va explicar aquella és una zona on s'aboquen les aigües de les piscines de la urbanització, i aquesta avaria hauria provocat que les dues aigües, la del clavegueram i la de les piscines, es barreguessin i s'acabessin abocant les dues al mar.

"És una cosa que no s'hauria d'haver produït, però com que la quantitat va ser petita, ja va quedar difuminada al mar", va afirmar el regidor.

Botellé, que va confirmar que es preveu que aquesta setmana l'avaria ja estigui arreglada, també va explicar que algunes d'aquestes canonades ja són bastant velles i que estan pendent de l'aprovació del POUM per poder-les canviar.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/08/17/avaria-clavegueram-provoca-labocament-daigues-residuals/508691.html?utm_source=rss