

Impacte metàl·lic a l'estany de Banyoles

El mecanisme de la nova comporta del llac crida l'atenció per la seva aparatositat. La zona on ho han instal·lat, que és una de les que atrau més turistes de la ciutat, està declarada bé cultural d'interès nacional.



Les dues construccions metàl·liques estan situades a tocar de la pesquera que és la seu de l'oficina de turisme. Foto: R. E.

La col·locació de dues caixes metàl·liques, de dimensions considerables, a la vora de l'estany de Banyoles ha sorprès la gent que circula per la zona, segurament la més atractiva de la ciutat des dels punts de vista paisatgístic i turístic. Es tracta d'uns aparells de la nova comporta del col·lector que hi passa per sota, un mecanisme manipulat telemàticament que suposa un important avenç en el control de l'aigua del llac, però que produeix un innegable impacte visual. La seva presència és encara més sorprenent si tenim en compte que la zona està declarada bé cultural d'interès nacional (BCIN) i que, en conseqüència, qualsevol intervenció que s'hi faci es mira –suposadament– amb lupa. A l'Ajuntament argumenten que el projecte ha obtingut el vistiplau de

la comissió de patrimoni. El primer tinent d'alcalde i responsable d'Urbanisme, Miquel Vilanova, no admet obertament l'impacte de les caixes, però s'excusa: “No ho podíem posar de cap més manera.” Mentre va estar en exposició pública, el projecte no va ser motiu de cap al·legació –asseguren fonts de l'equip de govern– ni de particulars ni dels grups polítics de l'oposició. No obstant això, el regidor d'ICV aquesta setmana s'ha adreçat per escrit al govern municipal per preguntar si les caixes compleixen la normativa del BCIN, si el Departament de Cultura hi ha donat el vistiplau i si s'hi pensen fer millores perquè els aparells s'integrin en l'entorn. Sobre aquesta última qüestió, Vilanova ha avançat que s'hi posaran uns rètols en què s'explicarà el sistema de recs i col·lectors de l'estany i la utilitat dels vistosos aparells.

Publicat a:

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/727703-impacte-metal·lic-a-l'estany-de-banyoles.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mesterritori&utm_source=rss&utm_medium=mesterritori&utm_campaign=rss