Forat problemàtic a la plaça Països Catalans



S´ha eixamplat el forat per tal de treballar en la zona afectada.

GIRONA | T.C.C.

Continuen les obres per reparar el forat que va aparèixer a l'asfalt de la rotonda de la plaça dels ?Països Catalans de Girona. Tot i que inicialment s'apuntava que la causa de l'esfondrament del tram de carretera podria ser una fuita d'aigua, aquesta opció s'ha acabat descartant segons fonts municipals.
De fet, la canonada que hauria de subministrar aigua a la font que hi ha a l'interior de la rotonda fa mesos que no funciona perquè l'Ajuntament de Girona va tancar aquesta instal·lació de caràcter ornamental perquè el seu manteniment era exageradament costós.
El forat va aparèixer dilluns just al costat del voral interior de la rotonda i es calcula que tenia una profunditat d'aproximadament un metre i mig. Vist el perill que suposava la presència d'aquest forat a la calçada per als vehicles, l'Ajuntament, va decidir tallar el carril de circulació interior de la rotonda per tal de començar els treballs de reparació. Mentrestant, ara s'indica que molt probablement l'origen del forat seria el pas de vehicles pesants per un punt del ferm que a sota estava buit. Les obres estan consistint primer en eixamplar el forat amb la intervenció d'una excavadora per a continuació poder treballar més còmodament en la reparació de la zona afectada. Els treballs duraran diversos dies més.

Font del document:
http://www.diaridegirona.cat/girona/2014/08/07/forat-problematic-placa-paisos-catalans/682012.html?utm_source=rss