

Problemes amb l'aigua de pluja, al sud de Banyoles

Des que van entrar en servei els nous col·lectors que vénen del centre les inundacions són més freqüents



L'avinguda de la Farga, en el tram que sol inundar-se quan hi ha pluges sobtades. Foto: R. E.

Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Banyoles han començat a estudiar com es poden solucionar les inundacions que es produeixen en un tram de l'avinguda de la Farga i la zona de la Formiga, al sud del terme municipal, quan hi ha pluges sobtades. Veïns d'aquesta part de la ciutat s'han queixat que el problema es produeix més sovint del que era habitual, després que es va ampliar el clavegueram procedent del centre, i que inclou el desguàs de l'estany. L'àrea on s'acaben les noves canonades és plana i, a més, hi conflueixen les que baixen de l'avinguda del monestir. En conseqüència, s'hi produeix un coll d'ampolla i la xarxa antiga no pot engolir el cabal, fins al punt que salten les tapes metàl·liques de la via pública. La qüestió es va tractar en el ple municipal de dilluns, a través d'una pregunta del regidor de Junts per Banyoles-ERC Xavier Bosch, que va atendre l'alcalde, Miquel Noguer (CiU). Segons va dir Noguer, l'equip de govern ja n'està al cas i han posat fil a l'agulla per trobar-hi una solució, que molt

probablement consistirà a donar més capacitat a la xarxa de col·lectors antiga de la zona.

El nou col·lector es va construir l'any passat. La millora, pressupostada en 430.000 euros –coberts amb fons Feder de la UE i una línia d'ajuts de la Diputació, entre altres institucions–, va comprendre des de l'estany fins a l'avinguda de la Farga, passant per l'avinguda mossèn Constans i la plaça de Sant Pere. Aprofitant els treballs del subsòl, es va reformar urbanísticament aquesta plaça.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 30-09-2015 Pàgina 11

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/900749-problemes-amb-laigua-de-pluja-al-sud-de-banyoles.html>