

Torroella detecta incompliments del POUM en l'obra dels Griells

L'Ajuntament envia a Costes l'informe tècnic sobre la darrera actuació d'emergència al passeig

TORROELLA DE MONTGRÍ | C.TORRAMADÉ

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha enviat al Servei de Costes de l'Estat l'informe tècnic que avalua les actuacions d'emergència que ha realitzat en el passeig dels Griells, a l'Estartit, especialment la darrera del novembre i desembre de l'any passat. Els Serveis Tècnics municipals han detectat en aquesta última intervenció que hi ha un parell d'incompliments del POUM del municipi: per un costat, la rotonda del carrer Tulipa que va ser eliminada i, per l'altra, que no s'ha respectat la qualificació de les zones verdes que hi ha entre el passeig i les edificacions de la primera línia. L'alcalde, Jordi Cordon (CiU), ha manifestat que aquesta conclusió, junt amb les altres de l'informe, fan evident que Costes «ha tirat pel dret».

L'informe dels tècnics municipals es pronuncia en el mateix sentit que l'alcalde respecte de la provisionalitat o no de l'obra: mentre Costes ha insistit que l'actuació és «totalment definitiva», Cordon ha defensat el contrari. El document dels serveis tècnics recomana que l'Ajuntament demani a la Subdirecció General del Domini Públic Marítim-Terrestre de Girona que redacti un projecte definitiu del passeig i de la rotonda. D'altres conclusions són que diversos punts de la zona central de l'escullera del passeig no han estat arreglats i poden provocar el seu deteriorament, que no s'ha fet encara la rampa d'accés a la platja des del carrer Tulipa i que s'ha de pavimentar el passeig de vianants que connecta amb la vorera oest del carrer Tulipa. També queda pendent la redacció del projecte de prolongació del passeig dels Griells a la Pletera.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2016/03/08/torroella-detecta-incompliments-del-poum/771442.html?utm_source=rss