Crema la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca

Els Bombers han activat 10 dotacions

Els Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi al restaurant Mas Marroch, propietat dels germans Roca, a Vilablareix. L'avís del foc s'ha rebut poc després de dos quarts de cinc de la matinada, quan s'ha detectat un incendi a la cúpula de fusta de l'establiment.En arribar al lloc, els efectiusm que han desplaçat 10 dotacions al servei, han començat a sofocar les flames de la cúpula i cap a les set del matí, el foc ja s'ha donat per estabilitzat.A partir d'aquí han començat a centrar les seves tasques en la protecció del mas per evitar que el foc s'estengués a altres zones del mas ubicat al Camí Pla del Marroch.El foc ha afectat totalment la cúpula de fusta de l'establiment, també ha afectat el magatzem del darrere, un annex que feia de cuina i una de les sales. Els Bombers, a la una del migdia, hi tenien quatre dotacions encara sobre el terreny per acabar de rematar punts calents i donar el foc per exitingit.Les causes de l'incendi encara s'investiguen. A la zona també hi treballen efectius dels Mossos d'Esquadra i del SEM. Els Mossos d'Esquadra de la Regió de Girona realitzen la primera inspecció ocular i en cas que sigui necessari si desplaçaraia la Unitat d'Incendis Estructurals. Les primeres informacions apunten a un origen fortuït però encara s'estan duent a terme tasques per acabar-ho de confirmar o descartar.Actualment, el Mas Marroch que va néixer el 2020 com a restaurant s'ha convertit en l'espai per a banquets dels germans Roca.La reacció dels germans Roca s'ha fet sentir des de bon matí a les xarxes socials. En un post publicat a la pàgina d'Instagram de Roca Events, l'espai que gestiona el Mas Marroch i que han fet extensiu als tres germans, s'hi pot llegir, entre altres coses: "Mossos i bombers han actuat amb celeritat, eficacia i cura. Gràcies! No eren focs d'artifici. Canyes i ampolles de vi amb gas endògen petant i generant tristesa. Desesperació i ressignació. Impotencia i alleugeriment de no patir per cap desgràcia humana. Només tangibles inflamables. Res que no es pugui refer i millorar., assegura el germà mitjà, Josep Roca. En el seu post també mostra imatges dels efectes de les flames en aquest espai gastronòmic.L'estructura que s'ha cremat es va construir fa una dècada. Va ser un innovador projecte de l'estudi Bangolo, de l'arquitecte Oriol Roselló, que comptar amb la participació de diferents professionals. Tota l'estructura s'assentava sobre robustos murs de pedra seca i comptava amb una cúpula de 22 metres de diàmetre i 10 metres d'altura, de fusta massissa procedent de pins del Montseny i del massís central francès. A l'edifici també es van utilitzar acabats de canyís, coco, cel·lulosa o vímet, i una coberta de metacrilat transparent.En aquest vídeo es mostra el procés de construcció:

Font del document:
https://www.diaridegirona.cat/girona/2025/11/04/crema-cupula-fusta-restaurant-marroch-123330036.html