

# Reconstrueixen el campanar i la teulada del convent de la Bisbal afectats dijous per un llamp

ALBERT VILAR  
**La Bisbal d'Empordà**

● El campanar i la teulada del convent dels franciscans de la Bisbal d'Empordà, afectats dijous per un llamp, s'han començat a reparar. Per fer-ho, però, cal abans eliminar el tros de campanar que el llamp no va fer caure i els trams de teulada afectats pels trossos de pilastra del campanar.

El llamp, segons va explicar ahir a aquest diari el franciscà Josep Costa, va topar amb la creu de metall que hi havia dalt el campanar. «No l'hem trobada; s'ha fos», va afirmar Costa. I el llamp, que va caure a quarts de nou del vespre de dijous, va fer caure part dels dos pilastres que formaven el campanar.

La peça més grossa va caure dins de l'església després de foradar la teulada. Un altre bloc va fer un segon forat a la teulada de l'església. I trossos més petits també van afectar

una altra part de la teulada del convent, sense afectar més zones, ja que hi ha unes golfes.

En aquests moments, la direcció del convent, que serveix d'hostatgeria per fer recés espiritual i també de centre d'acollida de persones malaltes amb problemes socials, ha decidit iniciar la rehabilitació de les destrosses del llamp. Dissabte ja va venir el pèrit de l'assegurança de l'immoble, per valorar el cost dels danys, segons va explicar el director, Josep Maria Lluch. També es van personar els bombers per fer la seva valoració.

En aquests moments, les actuacions al convent, que és dels segles XVI-XVIII, es concreta en treure les parts de la teulada afectades i tot el campanar, ja que està tot afectat pel llamp. I amb la idea de refer-ho exactament igual com era abans de dijous passat.