


Els esgraons són de marbre

PROU PATINADES

Solució antilliscant als esgraons de la basílica

CASTELLÓ D'EMPÚRIES | REDACCIÓ

■ El desgast del marbre dels esgraons de l'escala d'entrada a la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries ha fet relliscar a més d'una persona. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha contractat l'empresa Josper Indesit, de Banyoles, que proporciona una solució química per evitar que determinats materials com el marbre o la pedra de Sant Vicenç provoquin relliscades als vianants. La solució, que és inofensiva, s'ha aplicat als esgraons de la basílica i també a la vorera del carrer Antoni Agramunt.

Empordà - 13-11-07