DES DE DISSABTE A LA NIT NO HI HA AIGUA A L'EMBLEMÀTIC REC DE LA MURALLA CASTELLONINA

Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
09/07/2008
Es desconeixen les causes que han buidat el rec del Molí

A hores d'ara encara es desconeix el motiu pel qual el nivell d'aigua del rec del Molí va disminuir amb tanta rapidesa la nit de dissabte. Des de l'Ecomuseu-Farinera s'informa que cap responsable del centre no ha desaiguat el rec i que malgrat que la resclosa de Vilanova de la Muga és oberta no hi circula el suficient caval a la Muga com per a que arribi aigua fins a Castelló d'Empúries.

L'eixugament del rec ha provocat importants problemes a l'entorn. Els horts que no disposen de pou i que s'abasteixen d'aquesta aigua no poden subministrar-se i l'ecosistema també ha patir les conseqüències, malgrat des de l'Ajuntament ja s'hi va actuar amb urgència per evitar la mort de centenars de peixos i anguiles.

Dilluns l'Ajuntament de Castelló d'Empúries mantindrà una reunió amb els pagesos de la zona per tal d'informar-los d'aquesta delicada situació que, ja s'avança, no millorarà en tot l'estiu, segons es diu des de l'Agència Catalana de l'Aigua.

