Castelló rehabilitarà la muralla medieval que pateix esllavissades i filtracions d'aigua

▶ La Generalitat ha atorgat una subvenció de 200.000 euros per començar els treballs


CASTELLÓ D'EMPÚRIES | C.V

■ L'Ajuntament de Castelló d'Empúries rebrà una subvenció de 200.000 euros per iniciar la rehabilitació de les parts conservades de la muralla medieval, que està greument deteriorada. La muralla ha patit esllavissades dels carreus que en formen part i, a més, pateix filtracions d'aigua que n'erosionen la base. Amb les darreres pluges que han provocat el retorn d'aigua al rec del Molí s'han produït noves filtracions.

L'Ajuntament va advertir la Generalitat del precari estat de conservació de la muralla, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i la necessitat d'intervenir. El director dels Serveis Territorials de Cultura, Miquel Sitjà va visitar el municipi i, segons l'alcalde, (ERC), Salvi Güell, això va ser clau perquè s'adonessin de la necessitat. La subvenció s'inclou dins el programa d'ajudes de la Generalitat amb el conveni signat amb La Caixa, *Romànic Obert*, del que es beneficien 74 monuments i permetrà començar les primeres reparacions.

El conjunt és d'època medieval, tot i que una de les parts és més antiga. Les parts més malmeses són la posterior al Palau dels Comtes i del rec del Molí. Aquest darrer és un tram de 150 metres entre l'Ecomuseu Farinera i el Portal de la Gallarda. En aquest punt, segons un informe elaborat pels tècnics de l'Ajuntament de Castelló, hi ha parts «greument erosionades en l'alçat vertical del mur, que són les parts del Portal de la Gallarda, del mirador anomenat d'en Melino i de la part posterior de la basílica».

JAUME PURCALLAS



Una part de la muralla al costat del rec del Molí amb la base malmesa.

En aquesta part hi ha una avançada erosió del material que forma part del talús i que necessita una consolidació completa. El subsòl de pràcticament tota la muralla és argilós i la part que està en contacte amb el rec és on es produeixen les esllavissades, que arrosseguen parts considerables de material i els carreus que formen part de la muralla. Això es veu accentuat pel fet que el rec s'omple i es buida amb el consegüent moviment i oscil·lació de la pressió de l'aigua sobre el material argilós. De fet, amb les darreres pluges s'ha pogut tornar a obrir la comporta de Vilanova de la Muga, que permet entrar aigua al tram del rec del Molí, a la zona de la Farinera. Això ha comportat filtracions en els murs i ha calgut una intervenció. A l'altra part de la muralla, al Palau dels Comtes, segons l'informe, el deteriorament encara és més complet, amb un estat d'erosió general. La paret de l'edifici del Palau dels Comtes pateix sortides d'aigua d'instal·lacions de calefacció o aire condicionat o bé dels serveis públics de l'Ajuntament. Una d'aquestes sortides constants d'aigua ha ocasionat el despreniment de part del material del mur en la seva part inferior. També està greument afectada pel deteriorament la torre de la muralla, amb despreniment de material i de carreus de grans dimensions i altres que estan a punt de fer-ho.

Les intervencions intenten aturar el deteriorament i recuperar les parts malmeses.