

Crement dos transformadors en dos dies i el nucli de Can Cabirol a Sils queda sense llum

La companyia col·loca un aparell nou i l'endemà es torna a incendiar per "l'augment de la demanada" d'electricitat

SILS | E.BATLLE

Dos vespres i dues nits a les enfosques, aquest és el balanç de l'apagada elèctrica que han viscut principalment els ciutadans de la zona del nucli de Can Cabirol de Sils. El motiu: l'incendi de dos transformadors elèctrics en dos dies.

En concret, els fets es remunten a aquest dimecres al vespre, quan la llum es va apagar a la zona de Can Cabirol, tant de l'enllumenat públic com el privat. Un cop es va notificar a l'Ajuntament, i després de diverses queixes veïnals, el consistori es va posar en contacte amb l'empresa que gestiona el subministrament d'electricitat. Quan els tècnics de la companyia elèctrica es van haver desplaçat fins al municipi, els treballadors de l'elèctrica van poder comprovar que s'havia cremat un dels transformadors d'electricitat del poble.

En concret, es va cremar el que es troba a la zona de Can Cabirol i, per tant, afectava aquesta àrea del municipi. Un cop detectat el problema, els tècnics van instal·lar un nou transformador i es va restablir la llum i l'electricitat en aquesta zona de Sils, i l'endemà, dijous, tothom tornava a tenir-ne, a casa i també als carrers.

Però la tranquil·litat dels veïns de Can Cabirol es va tornar a veure aturada en sec després que, al voltant de quarts de vuit del vespre de dijous, es van tornar a quedar sense llum. L'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), relata que van detectar que no hi havia llum als fanals públics i per això van trucar a la companyia que els porta el manteniment pensant que es tractava d'un altre tipus d'avaría a la xarxa elèctrica.

Sense corrent, per segon cop

Però un cop allà, explica el batlle de Sils, els van assegurar que no hi havia corrent i per tant, que calia tornar a trucar a la companyia que subministra l'electricitat al municipi. Així, doncs, per segon dia consecutiu els tècnics de l'elèctrica van desplaçar-se fins a Sils i allà van detectar que el transformador s'havia tornat a cremar.

Nogué assegura que els tècnics de l'elèctrica li van dir que aquesta nova destrossa al transformador responia al fet que "hi havia hagut un excés de consum a la zona" i, per tant, no s'havia pogut abastir la demanda de la població.

Amb tot, finalment, i per segon dia consecutiu, els tècnics de la companyia elèctrica van haver de col·locar un nou transformador. Aquesta vegada, remarca l'alcalde de Sils, un de més potent per tal que no es repeteixi aquest episodi, que va deixar els veïns sense electricitat des de les vuit del vespre fins a les tres de la matinada, quan es va reposar el nou transformador.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/01/14/cremen-transformadors-dies-nucli-cabirol-sils-queda-llum/541816.html?utm_source=rss