

L'avioneta estavellada a Toses volava massa baix



Bombers treballant amb l'avioneta accidentada Foto: BOMBERS.

Aviació Civil ha conclòs que la causa més probable de l'accident mortal de l'avioneta que es va estavellar a Toses el 8 de setembre del 2015 és que l'aeronau volava massa baix com a conseqüència d'una "planificació deficient" de les altituds de la ruta. L'avioneta havia sortit de l'aeròdrom de Menorca i anava, amb dues aeronaus més, cap al de la Cerdanya. La investigació assenyala que, quan intentava sortir d'una vall d'aproximadament 1.800 metres a Toses, va impactar primer contra un pi i va anar perdent altitud cap a l'esquerra fins a xocar "invertida" contra terra. Llavors es va incendiar. "No hi ha constància" d'error o de mal funcionament de l'avioneta i ni el pilot ni el copilot van fer cap trucada d'emergència abans de l'accident, indica la investigació. Els dos tripulants van morir.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 30-06-2016 Pàgina 28

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/983236-lavioneta-estavellada-a-toses-volava-massa-baix.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui