

Es fa una auditoria sobre l'Avellaneda i la biblioteca Lambert Mata

L'ajuntament de Ripoll busca saber si pot demanar responsabilitats a l'empresa constructora pels problemes estructurals que pateixen

Degoters o desprendiments de pedres pateixen aquestes instal·lacions

RIPOLL Joan Sarria

L'ajuntament de Ripoll va informar en el darrer plenari que el consistori haurà de fer front a diverses inversions per millorar algunes deficiències estructurals que s'han detectat en algunes instal·lacions de recent construcció, algunes d'elles amb menys de deu anys d'història. Actuacions com ara en el Centre de Tecnificació Esportiva de l'Avellaneda, la Biblioteca Lambert Mata o la plaça de La Lira. L'alcalde Jordi Munell ha explicat a *El Ripollès* que obres com el centre de l'Avellaneda presenta filtracions o degoters que ja van provocar en el seu dia que s'hagués de canviar el parquet i que ara han tornat a sortir. Però aquestes deficiències també afecten altres punts com la nova biblioteca Lambert Mata. Munell ha apuntat que hi ha unes deficiències que fan que les pedres de la façana caiguin i «que les hem hagut d'assegurar amb unes xarxes per evitar que es desprenguin». A més també presenta problemes de degoters. Deficiències estructurals que ha

portat a l'ajuntament de Ripoll ha encarregat una auditoria especialitzada amb una certificació dels defectes d'obra que hi ha per intentar presentar una demanda contra l'empresa constructora perquè «si allò que ha construït no compleix els paràmetres bàsics com evitar que entri l'aigua o que caiguin les pedres, que assumeixi la seva responsabilitat».

EXPERT PERICIAL

Per això han encarregat a un expert pericial que els faci una auditoria. La del pavelló de l'Avellaneda ja la tenen concretada i ara s'ha de fer la de la biblioteca Lambert Mata «per intentar buscar responsabilitats per veure qui costa aquestes reparacions que cal fer». L'alcalde diu que ara caldrà veure si és un defecte del projecte o dels materials utilitzats. Munell diu que aquest perit és un expert en temes de peritacions judicials i «que ha de dir això està mal fet o s'ha utilitzat un material que no es correspon amb el que s'havia dissenyat». I tot

plegat es recollirà en un document amb el qual l'ajuntament «iniciarà tots els tràmits pertinents per poder demanar responsabilitats».

ALTRES AFECTACIONS

A banda de l'Avellaneda i la biblioteca també hi ha altres espais com el Museu Etnogràfic o La Lira. Munell diu que en el cas de La Lira «molts ripollesos hem pogut veure que hi ha degoters o l'oxid que ha sortit en el terra». A més Munell ha afegit que «s'ha detectat que el ferro utilitzat en el terra no és el que marcava el projecte i rellisca molt». Unes afectacions negatives que el consistori s'ha anat trobant i que «tocaran ferhi les reparacions que toquin». Unes incidències que comportaran uns costos addicionals «que no hi contàvem i que en alguns casos haurà de ser l'ajuntament qui es faci càrrec i fer front». Tot plegat diu Munell «sense buscar responsabilitats polítiques, però posant sobre la taula aquests problemes que ens hem trobat».

Dos canvis o filtracions d'



RIPOLL J.S.

El 26 de febrer del 2011 s'inaugurava el nou Centre de Tecnificació Esportiva l'Avellaneda de Ripoll. En gairebé sis anys s'han hagut de canviar diverses vegades el parquet de la pista. Els problemes provenen de les filtracions que hi ha aigua quan les pluges són fortes i es concentren en un

Inundacions i caigudes de pedres de la façana a la nova biblioteca



RIPOLL J.S.

també van començar amb les inundacions que va patir el 2014 quan les fortes pluges va

Degoters i problemes de terra de la plaça

RIPOLL J.S.

I una tercera instal·lació que ha estat envoltada també de problemes estructurals ha estat la plaça de La Lira. En aquest indret es van detectar problemes amb degoters quan les pluges són intenses, però sobretot amb el terra. Problemes amb el ferro d'aquesta instal·lació que pro-

