

El Ridaura i la pluja inunden Platja d'Aro

Una vegada més, unes pluges torrencials -les del passat 22 de Juny-, han causat greus inundacions a tot el Pla de Fanals de Platja d'Aro, més concretament en el perímetre que envolta els terrenys de la carretera de Sant Feliu des del Ridaura fins l'entrada del casc urbà. Unes inundacions que no sorprenen per reiterades però que sovint, com ara, produeixen danys materials davant la passivitat de les institucions i la persistència dels constructors i promotors en edificar soterranis en una zona sobradament coneguda com gairebé d'aigua-molls.

Aquests últims aiguats han estat, però, particularment inoportuns. La climatologia totalment capgirada aquest començament d'estiu agafà totalment desprevinguts a comerciants i industrials de la zona afectada i les pluges provocaren la inundació de molts locals comercials que estaven en ple funcionament. La pujada de l'aigua més d'un metre per sobre del nivell del carrer en alguns llocs, provocà danys a la maquinària, el gènere emmagatzemat i el mobiliari. També, tots els soterranis que no estaven protegits quedaren totalment colgats per l'aigua essent aquesta circumstància particularment greu en alguns casos en què els propietaris els utilitzaven com a magatzem de les mercaderies destinades al consum o venda d'aquesta temporada.

Com sol ser habitual, aquestes fortes pluges originaren una crescuda important del Ridaura que vessà per diferents indrets al llarg del recorregut, especialment al seu pas per Platja d'Aro, prop de la desembocadura (vegeu el plànol). Foren necessaris el treball de cotxes de bombers de La Jonquera, Llançà, Santa Coloma de Gramenet, Maçanet de la Selva, Palafrugell i Calonge a part de tots els disponibles del parc de la Vall d'Aro per treure l'aigua que omplia tot el Pla de Fanals, sobretot habitatges i soterranis, tasca que durà alguns dies; la carretera de Sant Feliu, totalment coberta d'aigua,

també romangué tallada dos dies al trànsit.

UNA PREOCUPACIÓ DE GENERACIONS

La sobtada torrencialitat del Ridaura és una característica ben coneguda per la gent de la Vall d'Aro al llarg del temps. Així, no és d'extranyar que els arencs hagin tingut des d'antic especial cura en mantenir nets tant el llit i els marges del Ridaura com els recs, torrents i rieres que hi desguassen per tal d'evitar les conseqüències dels aiguats. Fins encara no fa -relativament- gaires anys, s'establien uns torns de treball al riu per

PLUVIOMETRIA ENREGISTRADA A CASTELL D'ARO

Dies	Litres
18	4
19	54'6
20	6
22	111'5

Font: SEARSA

complir aquesta finalitat. Quan s'esdevenia una d'aquestes pujades perilloses del cabal, saltava l'alarma i aleshores brigades de veïns s'apressaven a retirar el braç de sorra litoral que quasi sempre embossava la desembocadura del riu, evitant així mals pitjors. Això s'esdevenia especialment perillós -i encara continua essent igual- amb temporal de llevant i migjorn ja que les onades i el corrent empenyen el cabal d'aigua cap el riu, dificultant la sortida al mar. Precisament enguany es deuen complir prop de 44 anys que un veí de Castell d'Aro morí ofegat mentre treballava amb altres companys per alliberar el riu; la violència del corrent d'aigua l'arrossegà fins el mar on



El Pla de Fanals inundat