

El Bisbat confirma que caldrà rehabilitar el campanar de Caldes



QUIM ROSER

Una imatge de les tanques que es van instal·lar al voltant de l'església de Caldes, en previsió de possibles accidents.

PILI TURON

Caldes de Malavella

El Bisbat de Girona ha confirmat que el campanar de l'església de Caldes de Malavella s'haurà de refermar en la part superior, ja que les pedres d'aquesta zona estan completament soltes. Així ho ha determinat un informe tècnic d'un arquitecte d'obres del mateix Bisbat, realitzat aquest cap de setmana, quan es va poder accedir al sostre del campanar.

Així doncs, cal una intervenció urgent per tal d'eliminar qualsevol perill per als viants. Fa unes setmanes va caure una pedra del campanar i fins fa uns dies no s'han pogut determinar les causes.

L'arquitecte ha elaborat un pla d'actuació que consta de dues fases, la primera de les quals consistirà en la construcció d'un revestiment interior de formigó, que servirà per consolidar la zona afectada i s'ha descartat la construcció d'una estructura de ferro perquè, segons l'informe tècnic del Bisbat, la situació no és tan greu com es temia en un principi.

Neteja general

En la segona fase del projecte es farà una neteja general de la façana superior del campanar, ja que l'espessa vegetació que hi ha crescut impedeix que l'aigua que s'acumula durant les pluges es pugui desallotjar

del sostre a través de les gàrgoles. El capellà de la parròquia de Caldes, mossèn Emili Bohigas, creu que les obres només duraran un màxim de dos dies: «un de preparació, en el qual es pujarà el material necessari mitjançant una grua, i un altre d'execució, en el qual es treballarà des de l'interior del campanar».

La data exacta en què es començarà a treballar en les feines de rehabilitació de l'edifici depèn de l'obtenció de la llicència d'obres corresponent, que l'Ajuntament de Caldes està tramitant. El consistori també col·laborarà regulant l'accés a la plaça de l'Església i als carrers pròxims quan això sigui necessari.