

Una fuga d'aigua inunda la planta baixa del CAP d'Olot.

L'origen ha estat en un flexo sense aixeta del segon pis



Els tècnics, ara, treballen en la reparació dels serveis

Els serveis mínims per la vaga han quedat tallats des de primera hora del matí al CAP d'Olot del passeig de Barcelona. La causa ha estat una fuga en un flexo del segon pis que ha anat buidant aigua durant tota la nit. La previsió és que a primera hora de la tarda el servei torni a la normalitat.

La senyora que fa la neteja al matí s'ha trobat amb un vessament d'aigua que l'ha fet trucar al director del centre, el qual ha comprovat que les plaques del sostre podien caure, que el sistema informàtic estava afectat i que no hi havia llum. Davant de la perillositat, ha decidit tancar el servei i informar els pacients que a hores d'ara encara arriben.

Un altre problema han estat els pacients que han atribuït el vessament a un sabotatge i només se'ls ha pogut calmar mostrant-los l'avaria. Ara, hi treballen, informàtics, lampistes i fusters i el centre està prop de tornar a ser operatiu. No té relació amb la vaga.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/11/08/directe-vaga-general-8-novembre-catalunya/878225.html?utm_source=rss