

El Chic Roses atribueix a un sabotatge les deficiències que van fer precintat el local



Un cartell promocional de la nova etapa de Chic Roses EPA.

La discoteca Chic de Roses atribueix a un “sabotatge” les deficiències que van detectar els Mossos d’Esquadra al seu local, els quals el van precintat l’endemà de la seva obertura. Segons afirmen en una nota de premsa, els problemes eren la manca de pressió d’aigua a les mànegues d’extinció d’incendis i un mal funcionament del grup electrogen. Asseguren que, després de fer les comprovacions, van detectar un “evident” sabotatge a les instal·lacions que no havien apuntat anteriorment els enginyers i inspectors de l’ECA. Fonts de la discoteca argumenten que van decidir reparar els desperfectes de manera provisional i segura però que això no va evitar que els Mossos ho precintessin. En aquest sentit, defensen que tenen llicència i que reobriran aquest proper dissabte.

Publicat a:

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2407378-el-chic-roses-atribueix-a-un-sabotatge-les-deficiencies-que-van-fer-precintat-el-local.html>