La caiguda d'una cornisa talla el principal eix viari de Girona

La policia municipal va haver de desviar el trànsit per carrers secundaris durant prop de dues hores
Els bombers van desallotjar una desena de veïns que hi havia a l'edifici en aquell moment

Ensurt dels grossos en una de les principals artèries viàries de la ciutat de Girona. La caiguda d'una cornisa ahir al mig de la carretera de Barcelona va provocar desperfectes en un cotxe que hi passava per sota en aquell moment, però per sort no va fer mal a ningú.

Els fets es van produir a quarts d'onze del matí al número 131, en un edifici de dues plantes i un bar de kebabs arran de carretera. Per raons que els tècnics municipals estan investigant, es va desprendre part de la cornisa, i això va arrossegar la calç metàl·lica que hi havia instal·lada. Tota la runa va anar a parar al mig de la carretera. Sortosament, en aquell moment no hi passava cap vianant per sota. En canvi, sí que va malmetre un turisme que hi circulava per sota, el conductor del qual es va endur un gran ensurt. Fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar diverses patrulles de la policia municipal de Girona i efectius dels Bombers de la Generalitat. De manera preventiva, els efectius d'emergències van tallar totalment el carrer i van desallotjar una desena de veïns que en aquell moment hi havia a l'edifici. Un cop acordonada la zona, els bombers, amb un camió escala, van procedir a fer tasques de sanejament de la façana. L'objectiu era eliminar totes aquelles parts d'obra que amenaçaven de caure. Mentre van durar els treballs, la policia municipal va tallar la carretera Barcelona al trànsit rodat en el tram afectat, als carrers Martí Sureda i Deulovol, Sant Isidre i Santa Maria. En una imatge inusual, passat l'Hipercor, el vial estava totalment buit; només alguns veïns feien la volta per anar a casa seva o als negocis de la zona. L'afectació va durar prop de dues hores. Pels volts de tres quarts d'una del migdia, efectius de la brigada municipal van donar per finalitzades les tasques
de neteja de la calçada i
les patrulles policials van treure les tanques perquè els vehicles hi poguessin tornar a circular.

Pel que fa a l'edifici afectat, tècnics municipals, acompanyats dels bombers, van fer una inspecció de l'immoble. Segons el cap de la regió d'emergències de Girona, Enric Cano, tot fa pensar que l'incident es va produir quan la canal es va desprendre perquè estava malmesa o per algun moviment de l'edifici que la va fer cedir.

Sense denúncies prèviesTot i l'espectacularitat del despreniment, no s'hauria produït cap desperfecte estructural a l'immoble. L'obra urgent que els veïns hauran d'afrontar és el cobriment de la part de la coberta del sostre que ha quedat oberta i que cal tapar perquè no hi entri aigua en cas de pluja. El regidor d'Urbanisme i Via Pública, Joan Alcalà, assegura que no hi havia denúncies ni requeriments previs contra els propietaris pel mal estat de l'edifici.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 23-03-2016 Pàgina 20

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/952240-la-caiguda-duna-cornisa-talla-el-principal-eix-viari-de-girona.html