EL PUNT AVUI+

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PUIGCERDÀ -
14 juny 2020 15.13 h

Una pintada a la cabina impedeix circular un tren de la línia R3

- El comboi afectat tenia previst sortir de Puigcerdà a les 8.46 hores
- Els viatgers afectats han estat traslladats per carretera fins a Planoles





*Una pintada ha deixat sense visibilitat la cabina d'un tren de l **ACN**.*

ACN - PUIGCERDÀ

Una pintada a la part frontal de la cabina ha impedit circular, aquest diumenge, el tren de la línia R3 que tenia previst sortir de Puigcerdà a les 8.46 hores.

Segons ha informat Renfe, degut a la pintada al parabrises no podien garantir la seguretat dels passatgers i, per això, han traslladat els afectats per carretera fins a Planoles, on han pogut continuar el viatge previst en un altre comboi.

En un comunicat, Renfe lamenta l'afectació i el retard provocat als clients del servei per aquest nou atac vandàlic que, subratllen, se suma a altres bretolades que s'han repetit de forma reiterada a trens i instal·lacions ferroviàries.

Segons Renfe, la neteja de pintades suposa un cost de 10 milions d'euros l'any i provoca retards i afectacions a 2 milions de clients.

Obres al túnel de Toses

El servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà estarà set mesos i mig interromput perquè Adif iniciarà a finals d'aquest mes les obres de millora al túnel de Toses. Els treballs s'allargaran des del 22 de juny fins al 7 de febrer.

El 9 de juliol del 2019 un tren va descarrilar en

aquest punt després del despreniment de formigó del túnel, que va caure a les vies. Els 35 passatgers que viatjaven al comboi van haver de ser evacuats, per bé que no van patir danys. A l'agost es va fixar una limitació de velocitat de 30 km/h que ha allargat el trajecte entre Planoles i Puigcerdà entre set i vuit minuts.