

Així baixava el Daró després de les pluges: l'aigua arrossega cendres de les Gavarres

El riu ha recuperat cabal a la Bisbal d'Empordà però presenta un color fosc pels sediments de la zona afectada per l'incendi del juliol

L'episodi de pluges també va provocar una crescuda destacada del riu Daró. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va informar que el cabal del riu a la Bisbal d'Empordà va superar el llindar de perill, amb un registre de 98,5 metres cúbics per segon. L'aigua ha mobilitzat part dels materials acumulats al terreny afectat pel gran incendi forestal de principis de juliol, deixant visible el rastre del foc encara setmanes després de l'extinció. El foc de principis de juliol va deixar al seu pas molt més que les 2.400 hectàrees d'espai natural cremades. L'incendi també va arrasar un santuari d'animals i va generar entre els veïns la preocupació que una catàstrofe d'aquesta magnitud es pugui repetir. La transformació del Daró va ser especialment visible durant la jornada de dimarts. Al matí, el riu presentava un cabal molt baix, gairebé sec en alguns punts, mentre que a la tarda l'arribada de les precipitacions va fer augmentar notablement la presència d'aigua al seu curs, com recorda l'ajuntament en un vídeo on es mostra el cabal. Amb l'increment del cabal, el riu va arrossegar materials procedents de la conca afectada per l'incendi, fet que va donar a l'aigua una tonalitat fosca i terrosa. Aquest dimecres, Protecció Civil ha informat que la situació al riu Daró al seu pas per la Bisbal d'Empordà ja s'ha normalitzat després de l'episodi de pluges. Tot i això, el cabal del riu es mantindrà per sobre dels valors ordinaris durant unes hores abans de recuperar els nivells habituals.

Font del document:

<https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2026/09/30/aixi-baixava-daro-despres-pluges-cendres-gavarres-134830857.html>